

Ultra



Инструкция по монтажу

Внимательно изучите данную инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования

Назначение прибора • Правила техники безопасности



1. Применение по назначению

Ultra производства Kampmann отвечает современному уровню развития техники и изготавлен с учетом действующих требований по охране труда. Тем не менее, неправильные монтаж и ввод в эксплуатацию, а также применение прибора не по назначению могут стать причиной травм и выхода прибора из строя.

Область применения

Ultra предназначен для использования только внутри помещений (например в жилых, административно-торговых и т.п. помещениях).

Не допускается использовать Ultra в следующих условиях:

- вне помещений;
- во влажных и сырых помещениях, таких как плавательные бассейны;
- во взрывоопасных помещениях;
- в помещениях с высоким содержанием пыли;
- в помещениях с агрессивной воздушной средой.

В процессе установки следует защищать изделие от попадания влаги. В случае сомнений вопрос о допустимости применения следует согласовать с изготовителем. Любое прочее применение считается применением не по назначению. За ущерб, возникший в результате применения не по назначению, несет ответственность пользователь изделия. Невыполнение указаний по монтажу, содержащихся в настоящем руководстве, считается применением не по назначению.

Требования по квалификации монтажника

Монтаж данного изделия должен выполняться только квалифицированными специалистами в области отопления, охлаждения, вентиляции и электротехники.

Необходимые для монтажа знания, как правило, приобретаются при обучении по соответствующей специальности и здесь подробно не рассматриваются. Ущерб, нанесенный в результате неквалифицированного монтажа, относится на счет пользователя.

Монтажники данного изделия должны обладать достаточными знаниями в следующих областях:

- техника безопасности и охрана труда;
- общие нормативные технические документы, такие как предписания VDE, а также стандарты DIN и EN.

Назначение и область действия данной инструкции

Данная инструкция предназначена для монтажа Ultra по договоренности к эксплуатации. Информация, содержащаяся в данной инструкции, может быть изменена без предварительного уведомления.



2. Правила техники безопасности

Монтаж и техническое обслуживание данного изделия должны выполнять только квалифицированные специалисты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Электромонтаж следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкциями местной энергоснабжающей компании.

Невыполнение требований, содержащихся в данной инструкции, может привести к травмам и повреждению оборудования. Перефразировка опасна для жизни!

Перед началом любых работ отключите прибор и все компоненты установки от сети электропитания. Примите меры по защите от несанкционированного включения!

Внимательно изучите данную инструкцию. Это обеспечит качественный монтаж и исправное функционирование Ultra.

Перемещение и хранение • Комплект поставки**Строго соблюдайте следующие правила техники безопасности:**

- Отключите электропитание всех компонентов установки. Примите меры по защите от несанкционированного включения!
- Начинайте работы по электромонтажу или техническому обслуживанию прибора только после отключения и полной остановки вентиляторов.
- **Внимание!** Корпус, трубопроводы и другие элементы конструкции установки могут иметь очень высокую или очень низкую температуру!
- **Внимание!** При перемещении агрегата используйте защитные перчатки, обувь и соответствующую спецодежду! Возможно наличие острых кромок.

В процессе монтажа следует защищать изделие от попадания влаги. Любое применение прибора, связанное с нарушением требований по монтажу и эксплуатации, содержащихся в данной инструкции, считается применением не по назначению. В случае сомнений вопрос о допустимости применения следует согласовать с изготовителем. За ущерб, возникший в результате применения не по назначению, несет ответственность пользователь изделия.

Изменения конструкции прибора

При изменении конструкции прибора без согласования с изготовителем могут снизиться его безопасность и работоспособность. Не выполняйте с прибором действий, не оговоренных в данной инструкции. Параметры устройств и систем, к которым подключается прибор, должны соответствовать техническим характеристикам прибора!

**3. Перемещение и хранение**

- Соблюдайте все применимые инструкции по технике безопасности и охране труда.
- **Внимание!** Возможно наличие острых кромок! При перемещении прибора используйте защитные перчатки, обувь и соответствующую спецодежду!
- Переносите прибор вдвоем. Для перенесения прибора не беритесь за воздухонаправляющие жалюзи. Во избежание нанесения вреда здоровью используйте соответствующие вспомогательные транспортные средства!
- Соблюдайте содержащиеся на упаковке указания по хранению и монтажу. Для разметки крепежных отверстий используйте отпечатанные на упаковке шаблоны.

Хранение

Приборы следует хранить в сухих незапыленных помещениях, защищенных от атмосферных воздействий.


- Во избежание повреждения не храните приборы в штабелях.
- Храните приборы в оригинальной упаковке.
- Храните приборы Ultra в положении, указанном на упаковке.

4. Комплект поставки

Материалы для потолочного монтажа (винты, дюбели и т.п., в зависимости от вида монтажа и несущей конструкции) поставляются заказчиком.

Сразу после получения убедитесь в следующем:

- отсутствуют повреждения;
- тип полученного оборудования соответствует заказу. При необходимости, проверьте типовое обозначение прибора;
- количество и состав полученного оборудования соответствуют заказу.



Монтаж на подвесном потолке

- Наметьте с помощью шаблона 4 крепежных отверстия на капитальном потолке и выполните отверстия.
- Забейте дюбели с внутренней резьбой в отверстия. Вверните резьбовые шпильки достаточной длины с шестигранными гайками M8 и подкладными шайбами, как показано на рисунке.

Внимание!

При перемещении или монтаже беритесь за жалюзи прибора Ultra.

- Поднимите прибор под потолок и подвесьте его за консоли, вставив резьбовые шпильки в отверстия консолей, как показано на рисунке.
- Закрутите гайки. При этом следите за сохранением горизонтального положения прибора Ultra (особенно в исполнении с режимом охлаждения).

Должны быть задействованы все 4 отверстия!

Следите, чтобы зазор (около 6 мм) между потолком и воздухозаборной решеткой не уменьшался при последующих потолочных работах (например, при оштукатуривании), поскольку впоследствии возможности снять/установить воздухозаборный фланец не будет.

Монтаж на капитальном потолке

- Разметьте с помощью шаблона 4 крепежных отверстия на капитальном потолке и высверлите отверстия.
- Забейте дюбели в отверстия и вверните винты M8 с шестигранными гайками и подкладными шайбами, как показано на рисунке.

Внимание!

При перемещении или монтаже не беритесь за жалюзи прибора Ultra.

- Поднимите прибор под потолок и подвесьте его за консоли, вставив винты M8 в отверстия консолей, как показано на рисунке.
- Закрутите винты. При этом следите за сохранением горизонтального положения прибора Ultra (особенно в исполнении с режимом охлаждения).

Должны быть задействованы все 4 отверстия!

Следите, чтобы зазор между потолком и воздухозаборной решеткой не уменьшался при последующих потолочных работах (например, при оштукатуривании), поскольку впоследствии возможности снять/установить воздухозаборный фланец не будет.

Положения жалюзи см. в разделе «Ввод в эксплуатацию».

Монтаж

6.3 Монтаж фильтра

- Устанавливайте фильтр после завершения электромонтажных работ и подключения водяного контура (и при необходимости насоса откачки конденсата).
- Для установки фильтра слегка надавите на его середину и задвиньте его поверх корпуса электродвигателя. Затем установите воздухозаборную решетку.


6.2 Монтаж воздухозаборной решетки

Внимание! Монтаж воздухозаборной решетки следует выполнять только после завершения всех работ по подключению и монтажу. После установки воздухозаборной решетки доступ к клеммным коробкам, клапанам, кожуху электродвигателя, насосу откачки конденсата и т.п. невозможен.

Воздухозаборная решетка входит в стандартный комплект поставки. В моделях с рециркуляцией воздуха она служит для забора рециркуляционного воздуха. В моделях с подачей наружного воздуха – используется в качестве декоративного кожуха. Соберите отдельные элементы решетки, не фиксируя их жестко. Впоследствии эти элементы будут зафиксированы в конечном положении на корпусе прибора Ultra.



Внимание! Детали воздухозаборной решетки могут иметь острые кромки! Во избежание травм будьте осторожны!



- Вкрутите в резьбовое отверстие каждого из шести элементов по одному винту, которые входят в поставку (второе отверстие снизу, см. рисунок).
- Соедините элементы попарно, как показано на рисунке затем скрепите их с помощью винтов, используя второе отверстие в нижней части каждого элемента.
- Разместите отдельные элементы решетки на предусмотренную для этого верхнюю часть прибора Ultra (см. рисунок или шаблон на упаковке). При этом воздухонаправляющие лопатки должны быть направлены вниз!
- Скрепите винтами фрагменты решетки и затяните винты.

Внимание! Для обеспечения возможности демонтажа воздухозаборной решетки оставьте между воздухозаборной решеткой и потолком зазор. При проведении потолочных работ (например, оштукатуривания потолка) этот зазор должен оставаться неизменным.



7. Подключение водяного контура

- Подключите Ultra к водяному контуру в соответствии с обозначениями, приведенными на корпусе прибора.
- Проложите трубопроводы таким образом, чтобы на теплообменник не передавались механические напряжения, и был обеспечен доступ к прибору для проведения технического обслуживания и ремонта.
- Выпустите воздух из трубопроводов.
- Наденьте заглушки на неиспользуемые патрубки.

Внимание! Во избежания скручивания в процессе подключения соединительные патрубки теплообменника следует придерживать трубным ключом или другим соответствующим инструментом.

Внимание! В моделях с режимом охлаждения все трубопроводы следует теплоизолировать. Техлоизоляция должна быть нанесена по всей длине трубопроводов вплоть до корпуса прибора.

Дополнительные принадлежности • Монтаж системы отвода конденсата

8. Дополнительные принадлежности

Наименование принадлежности	Соответствующие буквы в обозначении модели Ultra
Противозаморозковый термостат и переходник квадратного сечения F
Сервисный выключатель R
Силовой модуль KavBus ECO, рециркуляция, 3-фазный двухступенчатый электродвигатель вентилятора. KB
Задатчик для плавного регулирования скорости вентилятора, перем. ток, для внешнего управления (0-10 вольт) V

9. Монтаж системы отвода конденсата
(исполнение Ultra с режимом охлаждения)

9.1 Прокладка трубы для отвода конденсата

При прокладке трубы для отвода конденсата должны выполняться следующие требования:

- внутренний диаметр трубы должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивался беспрепятственный сток конденсата;
- трубу следует проложить с уклоном, обеспечивающим отвод конденсата самосливом.

Дополнительные сведения по техническому обслуживанию системы, напору насоса и т.д. см. в руководстве по эксплуатации насоса для откачки конденсата.

9.2 Подключение насоса для откачки конденсата

Ultra с режимом охлаждения оснащен поддоном, в котором скапливается конденсат, выделяющийся из обрабатываемого воздуха. Насос откачивает конденсат из поддона и отводит его через специально предназначенный для этого шланг. В зависимости от строительной конструкции необходимо подключить этот шланг к системе отвода конденсата (напр. к сифону). При превышении заданного уровня жидкости в поддоне поплавковый переключатель включает насос откачки конденсата (см. соответствующую инструкцию). При возникновении неисправности в системе отвода конденсата включается аварийный сигнал. При достижении максимального уровня конденсата рекомендуется автоматически остановить режим охлаждения. Это позволяет избежать перелива конденсата через край поддона.



Схема подключения насоса откачки конденсата к серии Ultra 84, 85 и 96 (с осевым вентилятором)

Прокладка электропроводов

Для насоса откачки конденсата требуется отдельный источник питания 230 В; 50 Гц. Для подключения аварийного сигнала требуются дополнительные провода (рисунок справа). Следует использовать провод марки NYM-J, 1,5 мм² или другой аналогичный.

Модель Ultra с режимом охлаждения
(исполнение с осевым вентилятором)

Порядок подключения

- Снимите крышку насоса откачки конденсата.
- Подключите электропитание и аварийный контакт (кабель с разъемом прилагается) согласно схеме слева.
- Подсоедините прилагаемый шланг для отвода конденсата. Направление потока должно соответствовать стрелке на боковой стороне корпуса насоса.
- Установите крышку насоса откачки конденсата в исходное положение.



Монтаж системы отвода конденсата • Электрические подключения

Ввод в эксплуатацию и проверка работоспособности насоса откачки конденсата

- Включите электропитание.
- Налейте воду в поддон для сбора конденсата. Насос при этом должен автоматически включиться и через некоторое время снова отключиться.
- Проверьте работоспособность функции аварийного отключения. Для этого заполните поддон водой до срабатывания аварийного сигнала (при этом раздастся звуковой или световой предупреждающий сигнал, отключится вентилятор и т.п.).

Техническое обслуживание / Технические характеристики насоса откачки конденсата

- Регулярно проверяйте поплавковый переключатель и, при необходимости, очищайте его.
- Регулярно проверяйте возможность беспрепятственного слива конденсата.
- При проведении технического обслуживания руководствуйтесь сопроводительной документацией на насос откачки конденсата.

10. Электрическое подключение

10.1 Техника безопасности



Монтаж данного изделия должен выполнять только квалифицированный специалист-электрик.


Необходимые для монтажа знания, как правило, приобретаются при обучении по соответствующей специальности и здесь подробно не рассматриваются. Неправильное подключение может привести к повреждению прибора! За травмы и повреждение оборудования, возникшие в результате неправильного подключения и/или неквалифицированного обращения с прибором, изготовитель ответственности не несет!

Перед началом работ с электрическим оборудованием агрегата Ultra примите следующие меры безопасности:

- Отключите электропитание установки и примите меры по защите от несанкционированного включения!
- Выполните электрические подключения строго в соответствии с прилагаемыми схемами.
- Выполните электрические подключения строго в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и требованиями местной энергоснабжающей компании.



Применение коммутационных устройств, не предусмотренных данной инструкцией, а также защитных устройств с неправильными номиналами может стать причиной повреждения оборудования. В этих случаях гарантийные обязательства фирмы-изготовителя автоматически теряют силу. В сети электропитания агрегата следует установить многополюсный автоматический выключатель с изоляционным расстоянием между контактами не менее 3 мм!



Внимание! Для защиты насоса от сухого хода следует надеть всасывающий шланг на входной патрубок до упора и зафиксировать его кабельным хомутом (если это еще не сделано).

10.2 Полная защита электродвигателя

Электродвигатель оснащен тепловой защитой, встроенной в обмотки. В случае перегрева тепловая защита отключает электродвигатель с помощью ступенчатого переключателя скорости. Таким образом, электродвигатель защищен от перегрузки, колебаний напряжения, высокой температуры окружающей среды и заклинивания ротора. Тепловая защита срабатывает на повышение температуры, а отключение электродвигателя осуществляется с помощью ступенчатого переключателя.

Учитывая вышесказанное, следует применять только ступенчатые переключатели с соответствующей коммутационной способностью. Такие защитные устройства, как, автоматические выключатели с тепловым расцепителем, не обеспечивают эффективную защиту в случае электродвигателей с многоступенчатым регулированием.

10.3 Электрические подключения

Электрические подключения следует выполнять до установки воздухозаборной решетки. Если воздухозаборная решетка уже смонтирована, то следует снять один из ее сегментов в зоне клеммной коробки. Для этого выкрутите два винта через отверстия в нижней части сегмента.

- Выкрутите винты в основании клеммной коробки и извлеките коробку из зоны воздухозаборной решетки.
- Выкрутите винты крышки клеммной коробки и снимите крышку.
- Выполните электрические подключения.

Максимальное количество приборов Ultra (3-фазное электропитание), подключаемых к одному ступенчатому переключателю

Типоразмер Ultra	Тип	I _{max} , A	73_36	84_36	85_36	96_36	96_38	97_66
2-ступенчатый 3-фазный переключатель	30050	10 A	30	30	25	10	18	6
2-ступенчатый 3-фазный переключатель	30051	10 A	30	30	25	10	18	6
5-ступенчатый 3-фазный регулятор	30751	2 A	20	10	6	2	4	1
5-ступенчатый 3-фазный регулятор	30752	4 A	30	20	12	4	8	2